附　件

2024年上半年环评文件质量复核发现的一般性质量问题及处理意见

序号	项目名称	存在的质量问题	编制单位 及统一社会信用代码	编制人员 及信用编号	编制单位 失信记分	编制人员 失信记分	审批机关	记分依据
1	商水县嘉盛生物科技有限公司尿激酶粗品生产建设项目环境影响报告表	污染源源强核算方法或者结果错误。项目废水、废气源强确定依据和核算方法错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	河南尧沃环保科技有限公司（91411623MACBKH08X2）	康庆修（BH026167）	5	5	周口市生态环境局商水分局	《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
2	河南铸鑫铝业有限公司铝灰资源化利用项目环境影响报告表	1. 建设项目概况描述错误。项目生产工艺描述有误，原料石灰用量核算错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（二）的要求。 2. 污染源源强核算结果错误。铝灰原料堆存产生的污染物氨及回转炉产生的污染物颗粒物、氮氧化物、氟化物和氯化物源强核算结果错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	河南尧沃环保科技有限公司（91411623MACBKH08X2）	康庆修（BH026167）	5	5	商丘市生态环境局城乡一体化示范分局	《监管办法》第二十六条第一款第三、五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
3	河南英耐尔门窗科技有限公司年加工10万吨隔热铝型材、150万平方米节能门窗、50万平方米中空玻璃项目环境影响报告表	1. 建设项目概况描述错误。项目主要原辅料使用情况前后描述不一致，生产工艺描述错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（二）的要求。 2. 废气污染源源强核算结果错误。项目固化废气VOCs源强核算结果错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	贵州盈朗生态环境咨询有限公司（91520402MACP7X229Q）	孔祥兰（BH003743）	5	5	濮阳市生态环境局清丰分局	《监管办法》第二十六条第一款第三、五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条

序号	项目名称	存在的质量问题	编制单位 及统一社会信用代码	编制人员 及信用编号	编制单位 失信记分	编制人员 失信记分	审批机关	记分依据
4	河南省永邦建筑材料有限公司年产100万吨水洗新型建筑材料项目环境影响报告表	1. 污染源源强核算内容不全。项目遗漏原料装卸、投料工序无组织排放及源强核算，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。 2. 环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确。项目周围环境保护目标曹岗村与项目厂界距离前后描述不一致，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（三）的要求。	湖南星鹏环境评估有限公司 （91430102MACUF8LC1Y）	郭晓华 （BH066399）	5	5	新乡市 生态环境局 封丘分局局	《监管办法》第二十六条第一款第五、七项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
5	宝丰县冠达新材料责任有限公司年产100000吨六氟丙基三氟乙基醚项目环境影响报告书	环境质量现状监测布点不符合相关规定。项目环境空气质量现状监测布点位于厂址侧风向错误，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.3.2的要求。	河南启新环保科技有限公司 （91410400MA4846F56Y）	丁兴旺 （BH001349）	5	5	平顶山市 生态环境局	《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
6	沁阳鑫全新能源有限公司硅基新材料产业园环境影响报告书	环境质量现状数据来源不符合相关规定。项目大气环境评价范围内环境空气质量一类区的现状调查数据不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2的要求。	河南怀丰环保科技有限公司 （91410811MA46MMFB5F）	李　锋 （BH030068）	5	5	焦作市 生态环境局	《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
7	河南省龙源纸业股份有限公司热电联产升级改造项目环境影响报告书	1. 建设项目概况描述不全或者错误。现有工程氮氧化物排放量核算有误，不符合《建设项目环境影响评价技术导则　总纲》（HJ2.1-2016）中4.1的要求。 2. 评价因子中遗漏污染物源强核算规定的相关污染物。脱硫废水遗漏总砷、总铅和总镉等污染因子，不符合《建设项目环境影响评价技术导则　总纲》（HJ2.1-2016）中3.5.2的要求。 3.环境影响预测与评价方法或者结果错误的。项目未开展二次污染物PM2.5预测，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.6的要求。	河南济环环保科技有限公司 （91419001MA486KKT3Q）	范志功 （BH025677）	5	5	周口市 生态环境局	《监管办法》第二十六条第一款第一、三、九项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
8	南阳启泰制药有限公司创	评价因子中遗漏污染物排放标准规定的相关污染物。污水处理站废气	河南洁达环保投资有限公司	周陕川	5	5	南阳市	《监管办法》第二十六条第

序号	项目名称	存在的质量问题	编制单位 及统一社会信用代码	编制人员 及信用编号	编制单位 失信记分	编制人员 失信记分	审批机关	记分依据
	新药物工业园项目二期工程分项环境影响报告书	遗漏非甲烷总烃污染因子，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中 3.5.2 的要求。	（914113035724587039）	（BH001585）			生态环境局	一款第一项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
9	驻马店市超峰密封材料有限公司新建高效密封胶项目环境影响报告书	环境影响因素分析不全。项目遗漏压料包装工序有机废气产排污识别，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）中 4.2.1 的要求。	河南绿立方环保技术咨询有限公司 （91410105571027725Q）	木 锐 （BH001328）	5	5	驻马店市生态环境局高新区服务办公室	《监管办法》第二十六条第一款第四项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
10	信阳市商城县灌河（达权店镇汪埠村-长竹园乡王畈村）治理工程环境影响报告书	生态现状调查与评价内容不全。项目生态环境影响评价等级为一级，生态现状调查不符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19—2022）中 7.3.4 的要求。	河南省金平环保科技有限公司 （91410105058785111R）	武敬军 （BH016630）	5	5	信阳市生态环境局商城分局	《监管办法》第二十六条第一款第八项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
11	河南中托力合化学有限公司中托力合节能减碳绿色改造项目环境影响报告表	环境风险预测与评价内容不全。项目地下水环境风险预测与评价不符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 9.1.2.2 的要求。	洛阳志远环保科技有限公司 （91410305MA44H8KR0K）	王大伟 （BH016663）	5	5	洛阳市生态环境局孟津分局	《监管办法》第二十六条第一款第九项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
12	河南深科电气有限公司高低压成套开关设备及水泥制品的生产环境影响报告表	建设项目概况描述不全或者错误。项目未核算现有工程污染物实际排放总量，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（二）的要求。	湖南昊烁环境评估有限公司 （91430102MAD09XL460）	熊建华 （BH064826）	5	5	濮阳市生态环境局华龙分局	《监管办法》第二十六条第一款第三项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
13	鄢陵县盛固科技有限公司年产 9 万立方米结构性无胶生物质复合板材项目环境影响报告表	污染源源强核算结果错误。项目天然气用量及相应污染物排放量核算错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（二）和三、（四）的要求。	贵州智天星工程设计有限公司 （91520402MA6HRURUXB）	单志伟 （BH024176）	5	5	许昌市生态环境分局鄢陵分局	《监管办法》第二十六条第一款第三五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条

序号	项目名称	存在的质量问题	编制单位 及统一社会信用代码	编制人员 及信用编号	编制单位 失信记分	编制人员 失信记分	审批机关	记分依据
14	舞阳鑫泰隆混凝土有限公司年产150万吨水泥稳定碎石项目环境影响报告表	建设项目概况描述不全或者错误。项目未核算现有工程污染物实际排放总量，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（二）的要求。	河南秋晟环境科技有限公司 （91410100MA47JG817Q）	周小峰 （BH037175）	5	5	漯河市 生态环境局 舞阳分局	《监管办法》第二十六条第一款第三项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
15	南水北调中线河南段防洪影响处理工程安阳刘家屯沟环境影响报告表	1. 污染源源强核算内容不全。项目缺少淤泥产生量核算及其暂存、运输和处置措施的可行性分析，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中三、（四）和三、（五）的要求。 2. 建设项目概况描述不全。遗漏施工总布置图和主要生态环境保护措施设计图等，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中三、（八）的要求。	河南安环环保科技有限公司 （91410500349460210K）	刘　勇 （BH002313）	5	5	安阳市 生态环境局 殷都分局	《监管办法》第二十六条第一款第三、五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
16	禹州市富鼎新型材料有限公司年产5000吨覆膜砂、5000吨再生覆膜砂生产线建设项目环境影响报告表	环境质量现状监测因子不符合相关规定。项目环境空气质量现状监测遗漏特征污染物甲醛，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（三）的要求。	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	许昌市 生态环境局 禹州分局	《监管办法》第二十六条第一款第六项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
17	河南中凯电气有限公司新型高压电压电流互感器研发生产项目环境影响报告表	污染源源强核算结果错误。项目有机废气产排源强核算错误，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	新乡市 生态环境局 卫滨分局	《监管办法》第二十六条第一款第五项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
18	郏县广阔天地锅厂氮化锅生产线项目环境影响报告表	1. 环境保护目标与建设项目位置关系描述不明确。项目周围环境保护目标赵花园村与项目厂界距离前后描述不一致，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（三）的要求。 2. 所提环境保护措施或者其可行性结论不符合相关规定。项目废气治理措施未进行可行性分析，不符合《建设项目环境影响报告表编制技	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	平顶山市 生态环境局 郏县分局	《监管办法》第二十六条第一款第七、十项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条

序号	项目名称	存在的质量问题	编制单位 及统一社会信用代码	编制人员 及信用编号	编制单位 失信记分	编制人员 失信记分	审批机关	记分依据
		术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。						
19	河南省南召县田家庄饰面用花岗岩矿开采项目环境影响报告书	1. 环境空气现状调查与评价内容不全。项目未调查大气环境评价范围内环境空气质量一类区环境质量现状，不符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 6.1 的要求。 2. 未按相关规定提出环境保护措施。缺少生态保护措施平面布置图和生态保护措施设计图等，不符合《环境影响评价技术导则　生态影响》（HJ19-2022）中 9.1 要求。	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	南阳市 生态环境局 南召分局	《监管办法》第二十六条第一款第六、十项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
20	河南瑞翔金刚石工业有限公司年产 3 亿克拉金刚石粉体建设项目环境影响报告表	污染源源强核算内容不全，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。遗漏废水污染物镍的产排源强核算，未分析废水治理措施的可行性，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	商丘市 生态环境局 柘城分局	《监管办法》第二十六条第一款第五、十项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条
21	河南厚德钻石科技有限公司特种金刚石粉体生产线扩建项目环境影响报告表	所提环境保护措施或者其可行性结论不符合相关规定。项目未对含重金属废水回用措施的可行性进行分析，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中三、（四）的要求。	河南南宏环保科技有限公司 （91410105MAD3LQ0H8X）	梁秀荣 （BH045606）	5	5	商丘市 生态环境局 柘城分局	《监管办法》第二十六条第一款第十项，第三十一条、第三十二条第九项以及《记分办法（试行）》第七条